


Согласованно:
Начальник транспортного цеха
ПАО «Мотовилихинские заводы»


_____ А.А. Решетников
« _____ » _____ 2017 г.

АКТ
осмотра автомобиля TOYOTA LC-100
(дополнения по состоянию на 26.04.2017)

г.Пермь

Комиссия в составе:

гл. специалист отдела имущественных отношений А.Б. Крыжановский,
зам. начальника транспортного цеха по технической части В.К. Лобачев,
механик транспортного цеха В.А. Бояринцев,
произвела осмотр автомобиля TOYOTA LC-100, гос.№ О 954 ОО, 2003 года выпуска,
инв.№. 29551.

Комиссия выявила следующее:


Автомобиль не эксплуатируется с 2014 года.

1. Требуется замена всех резинотехнических изделий.
2. Сквозная коррозия порогов кузова.
3. Сквозная коррозия внутренней части задних колесных арок.
4. Сквозная коррозия пола кузова.
5. Требуется замена блока АБС.
6. Требуется замена насоса главного тормозного цилиндра.
7. Требуется замена межосевого дифференциала – люфт.
8. Требуется замена переднего левого привода – люфт.
9. Требуется замена карданного вала – люфт.
10. Требуется замена рулевой колонки.
11. Требуется замена рулевой рейки.
12. Требуется замена приводного ремня ГРМ, натяжных роликов, насоса охлаждающей жидкости.
13. Требуется ремонт АКПП – удары при движении.
14. Требуется ремонт электропроводки (находящейся на раме).
15. Требуется замена датчика уровня топлива.
16. Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости.

Заключение комиссии:

Автомобиль к эксплуатации не пригоден, восстановление нецелесообразно в виду значительных финансовых затрат.

Представитель ДКУ


_____ Крыжановский А.Б.

Зам.начальника транспортного
цеха по технической части


_____ Лобачев В. К.

Механик
транспортного цеха


_____ Бояринцев В.А.